

7. 安全及环境保护措施

- ①进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
- ②搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。
- ③起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1 m以下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。
- ④切割机使用前，须检查机械运转是否正常，有否二级漏电保护；切割机后方不准堆放易燃物品。
- ⑤车道板单车行走不小于1.4 m宽，双车来回不小于2.8 m宽。在运料时，前后应保持一定车距，不准奔跑、抢道或超车。到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。
- ⑥用塔吊、料斗浇捣混凝土，在塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗以防碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人、坠落。
- ⑦使用振动机前应检查电源电压，必须经过二级漏电保护，电源线不得有接头，观察机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
- ⑧钢筋头及其他下脚料应及时清理，成品堆放要整齐。
- ⑨严禁用废机油做模板隔离剂，刷隔离剂时避免污染环境。
- ⑩优先使用商品混凝土，避免环境污染。