



任务 6.5 《汽车发动机电控系统检修》测试题

一、判断题

- () 1. 二次空气喷射是将新鲜空气喷入排气管中以减少 HC、CO 的排放量。
- () 2. 132. 顺序喷射按发动机各缸的工作顺序喷油。()

二、选择题

1. 电脑在进行点火提前角自动控制时，需要三个基本输入信号即：()、发动机转速信号和曲轴位置信号。
- A. 发动机负荷信号
 - B. 氧传感器信号
 - C. 车速信号
 - D. 进气温度信号
2. 最小点火提前角为 ()°。
- A. -10~0
 - B. 0~10
 - C. -10~10
 - D. 10~20
3. 装有双进气系统 (DIS) 的发动机存在不能起动故障，讨论其可能的原因时：技术员甲说，导致这问题的原因是曲轴或凸轮轴传感器的信息丢失；而技术员乙说，点火线圈故障会引起这问题。谁正确？
- A. 只有甲正确
 - B. 只有乙正确
 - C. 两人均正确
 - D. 两人均不正确